



ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen

Beirat Borgfeldt

über das OA Borgfeldt

Auskunft erteilt
Herr Schmauder

Zimmer 505

T (04 21) 3 61 9524

F (04 21) 4 96 9524

E-Mail

Lutz.Schmauder-Fa-sell@ASV.Bremen.de

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
20-13

Bremen, 07.05.2019

Beschluss des Beirates Borgfeld vom 20.11.2018 „Schutzzone vor der Grundschule Borgfeldt

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund es oben aufgeführten Beschlusses des Beirates Borgfeld hat das Amt für Straßen und Verkehr die Situation genauer geprüft.

Dazu gab es auch Termine vor Ort. Am 4.4.19 fand zum Schulbeginn ein öffentlicher Termin mit OA, Beirat, Polizei, Schulleitung und Anwohner statt.

Gerade zu Schulbeginn wurde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Fußgänger, Radfahrer und dem motorisierten Individualverkehr (MIV) festgestellt.

Dabei wurde beobachtet, dass sich die Verkehrsteilnehmer StVO-konform verhalten.

Die Schülerinnen und Schüler haben den unbefestigten Seitenstreifen genutzt, der direkt auf das Schulgelände führt. Schulkinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, benutzten direkt nach dem Verlassen des Fahrzeugs den Seitenstreifen.

Der Seitenstreifen ist abgepollert und somit vom KfZ-Verkehr getrennt.

Es wurden rechtmäßig geparkt, mit wenigen Ausnahmen, die sich nicht verkehrsgefährdend ausgewirkt haben.

Das ASV konnte keine Verkehrsgefährdung feststellen, die über das normale Maß der Teilnahme am öffentlichen Verkehr hinausgeht. Dies wurde uns auch von der örtlichen Polizei bestätigt.

In den letzten zwei Jahren konnten gemäß Unfallberichte der Polizei Bremen keine Unfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schule festgestellt werden. Es wurden 5 Unfälle im Bereich der Schule aufgenommen. Alles leichte Blechschäden ohne Personenbeteiligung.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen in Zusammenhang mit den parkenden/haltenden Kfz führte zu einer Verringerung der Geschwindigkeit in dem Bereich. Großteiles durch haltende Kfz die dem Gegenverkehr Vorrang gewährten. Hinzu kommt, dass die Schulkinder auf dem unbefestigten Seitenstreifen sicher zur Schule gelangen. Zur Querung von Schulkindern die alleine zur Schule gehen oder Fahrrad fahren, kam es nicht, weil nur auf einer Fahrbahnseite ein Seitenstreifen für Fußgänger oder Radfahrer besteht.



Dienstgebäude
Herdentorsteinweg 49/50
28195 Bremen



Bus / Straßenbahn
Hauptbahnhof
oder Herdentor

Eingang
Abt. Entwurf und Neubau
von Straßen:
Hillmannplatz 8-10
Abt. Straßenerhaltung,
Abt. Brücken- und Ing.bau:
Herdentorsteinweg 7

Sprechzeiten
Mo bis Fr.
8:00 - 12:00 Uhr
weitere Termine
nach tel.
Vereinbarung mög-
lich

Geschäftsstelle:
T (0421) 361 9780
F (0421) 361 9738
E-Mail office@asv.bremen.de



Aufgrund des Anliegenden Kindergartens ist es auch notwendig Parkflächen für den An- und Abfahrtsverkehr durch Kfz vorzuhalten, weil die Kinder aufgrund ihres Alters teilweise durch die Eltern zur Kita gebracht werden müssen.

Auch die Situation auf dem Schulgelände, das nicht öffentliche Verkehrsfläche ist, wurde beobachtet.

Die Einfahrt zum Parkplatz der Schule ist mit dem Hinweis beschildert, dass nur Lehrkräfte einfahren dürfen. Diese Beschilderung wurde mehrfach missachtet.

Hier ist auf dem Schulgelände keine Sicherung (z.B.) durch Poller zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg für die Schüler vorhanden.

Durch den Einbau einer Schranke auf dem Schulgelände könnte das Befahren von Unbefugten zum Parkplatz verhindert werden.

Um die Nebenanlagen im Umfeld besser von der Fahrbahn zu trennen könnten vom ASV im noch nach Rücksprache einig Poller gesetzt werden.

Die kann direkt mit Herr Heinemann (Telefon 361-6796) vom ASV Erhaltungsbezirk abgesprochen werden.

Im Auftrag



Lutz Schmauder